

Reloj Orient FDJ02003W0

La manecilla de la segunda zona horaria comenz a retrasarse. Un ao despus, el vidrio comenz a sudar por el fro. Antes de eso, en cualquier clima y en el agua, no sudaban y funcionaban perfectamente.