

Sierra Rebir IE-5107G3

No s

Lo compr en una tienda online. Lleg en un estado mixto con una suela sin fijar. Como resultado, una grieta en la abrazadera delantera, parece que era de plstico con pintura de aluminio. La carcasa est doblada, la cuchilla divisoria se ha movido hacia un lado. No se puede decir que la calidad de construccin sea de primera categoria. No est escrito dnde se hizo.

no

Reemplac el disco de corte que vena con el kit por un disco con insertos de carburo de 48 dientes por dimetro.

Personalmente tengo un juego de la suela y por eso no siempre corta en ngulo recto. la ropa se ensucia con el aserrn.

bajo cargas pesadas, el engranaje se destruye y el ancla se quema (se destruye en el rea de los pasadores)