

Aire acondicionado Cooper&Hunter Evolution CH-S09X

simplemente no hay ionizacin, no se siente en absoluto, elimina mal los olores, hay dudas sobre la efectividad de los filtros, incluso en el "modo silencioso" es muy audible, no hace frente al calentamiento, la calidad de construccin es muy triste: ya seis meses despus de la instalacin dej de enfriar debido a una fuga de fren, despus de la reparacin, el compresor se quem dos meses despus. No hay necesidad de decir nada ms.

vibraciones demasiado fuertes y ruido de la unidad externa (las bandas de goma se colocaron debajo de las piernas durante la instalacin), el fren se filtr ya seis meses despus de la instalacin, mal servicio de cobre, con una habitacin de 25 metros cuadrados hace frente a las dificultades en el verano.

la unidad interior es demasiado ruidosa, a +30 y ms se desgasta en la calle, la calefaccin es una funcin puramente ficticia, la calidad de construccin es muy pobre.

no

ya no hay ms ruido a temperaturas ms bajas, momento en el que tanto el bloque interior como el exterior, el bloque exterior empiezan a vibrar en la pared, calor en el arco de un nivel bajo - no calentar hasta caliente la habitacin exterior a +10. Bueno, y lo peor es que no encaja bien: el compresor se estrope dos veces en tres aos. , que sospecho que es causado por ensamblajes de calidad. El aire acondicionado no es adecuado para calentar en absoluto: la eficiencia se acerca a cero, a menudo no recuerda la configuracin. el modo automtico funciona incorrectamente, a veces no se encargan de la reparacin cuando estn apagados

fuerte ruido de la unidad interior - reinstalada 2 veces con diferentes equipos de instaladores - nada ayud. el compresor se quem

calefaccin - un acondicionador de aire dbil. la calidad de la seleccin es la mejor: los detalles del casco en algunas reas estn podridos, los detalles del bloque interno en el medio del da estn soldados torcidos. la unidad interior es ruidosa, pero es muy subjetiva.

la unidad interior hace mucho ruido, incluso a pesar de la instalacin de acuerdo con todas las reglas y 2 reinstalaciones del acondicionador de aire - el servicio no quiere admitir que la El aire acondicionado en s es ruidoso. en segundo lugar, la calidad de construccin es muy mala, en la primera instalacin fue necesario torcer muchas cosas y arreglarlo normalmente + fue necesario lubricar las cortinas de direccin de aire. no se enfra de manera uniforme: sopla con una fuerte corriente fra y hay una temperatura cerca del aire acondicionado, y en el otro extremo de la habitacin hace 3 o 4 grados ms. Todava se est corrigiendo, pero la cosa no es la mejor con calefaccin, es decir, formalmente lo es, pero mejor guardo silencio sobre su eficacia. El ajuste de la

dirección del flujo de aire no se implementa de la mejor manera, el ángulo de ajuste horizontal no es muy amplio y casi no hay ajuste vertical.

El inconveniente más importante es que realmente no puede enfriar una habitación de 30 cuadrados metros, aunque las características indican que está diseñado para 32 metros. Por ejemplo, la temperatura en la habitación es de 31 grados, la configuré en 23, después de media hora la temperatura baja a 25 y luego, por mucho que funcione, todavía no baja a los 23 requeridos.

Tal vez lo hagan,