

# Baera Cersanit Sicilia 140x100

Todo, incluso la comunicacin con su empleado

la pared de la baera es muy delgada, la resistencia es cuestionable. el marco de la baera es generalmente un malentendido, la fijacin de la baera al marco en 6 fondos autorroscantes de la baera, el marco en s es endeble y poco confiable, ademns de la calidad de construccin del marco, ni siquiera est soldado en uno lugar, no existe rigidez estructural por lo que la baera no vuelca el soporte sobre el panel y el propio panel se sujeta de alguna manera. en general, el diseo es dbil, porque ademns de una persona todava hay 150 litros de agua. antes de eso haba una cabina de ducha, as que todo estaba pensado y fuerte all, a pesar de que la asamblea era China. y esto es Polonia y esa mierda. en general compr un hgalo usted mismo.