

# Baera Cersanit Sicilia 150x100

Todo, incluso la comunicacin con su empleado

la pared de la baera es muy delgada, la resistencia es cuestionable. el marco de la baera es generalmente un malentendido, la fijacin de la baera al marco en 6 fondos autorroscantes de la baera, el marco en s es endeble y poco confiable, adem s de la calidad de construccin del marco, ni siquiera est soldado un lugar, no hay rigidez estructural por lo que la baera no vuelca el soporte en el panel y el propio panel se sujeta de alguna manera. en general, el diseo es dbil, porque adem s de una persona todava hay 150 litros de agua. antes de eso haba una cabina de ducha, as que todo estaba pensado y fuerte all, a pesar de que la asamblea era China. y esto es Polonia y esa mierda. en general compr un hgalo usted mismo.