

# Neumáticos Continental ContiEcoContact 5 205/60 R15 9

La pared lateral es débil, un corte un mes después. Ruido. Después de 3 años, el equilibrio es malo, mucho peso.

flota un poco en las curvas a alta velocidad

kilometraje de 25.000 km con conducción moderada, los neumáticos están desgastados.

No he encontrado ninguno.

Hasta ahora, no hay defectos, excepto que tipo de dinero tengo que pagar, no lo he visto. Si surge algún problema, lo agregaré.

Ruidoso, flota en un giro, es mejor no entrar en baches, mal agarre, especialmente en pavimento mojado, alto aquaplaning, etc.

ninguno

Mala calidad de mano de obra. Desgaste rápido de los neumáticos. Incluso uno nuevo, atrapa perfectamente clavos, guijarros, vidrios, etc. No se pegan en absoluto. Considere esto si va a un campo fangoso.

No para conducción agresiva. A temperaturas superiores a +20, el automóvil nada salvajemente. Bueno, esto es comprensible, son carreteras.

Según otras revisiones, me di cuenta de que debo tener más cuidado con los baches.

pozos prolongados llenos de agua a una velocidad de 120-130 km / h, a Los charcos de 100-110 km/h casi no se notan. (120-130 km/h estaba conduciendo específicamente revisando neumáticos nuevos). Por lo demás, no hay defectos.

No me di cuenta

Transmite baches en la carretera.

No encontré

Faldos muy blandos. El auto tenía algo de "malvavisco" durante maniobras y giros bruscos. Hay reseas de que es muy fácil de perforar o perforar.

todava no encontrado