

Neumticos Kleber Dynaxer HP3 225/55 R16 99W

un poco ruidoso cuando flota ligeramente en una reconstruccin repentina, flanco dbil, rigidez con presin ligeramente mayor sobre los baches

Nada suave, ruidoso y roble

flota, el el cable interno se rompe, salen golpes, pared lateral suave, muy ruidoso, el zumbador de invierno es un orden de magnitud ms silencioso

Sin fallas

Todava no encontrado.

Sin fallas

Pared lateral dbil, flota durante maniobras bruscas .

no encontrado