

Mezclador Imprese Lotta 55400

Apareci corrosin en el surtidor despues de un ao

Difcil de instalar. El esposo sufri con l durante dos horas, hasta que finalmente se dio cuenta. As que este punto tambn es mejor tenerlo en cuenta.