

Rompecabezas Ryobi RJS 1050 K

Sin estuche.

La gua de corte retrctil conduce hacia un lado.

Estuche de plstico, regla

Regla gua intil, conduce hacia la izquierda con una aleta, conectar una boquilla de aspiradora no da mucho efecto, casi lo mismo cantidad de aserrn.

El aserrado con la gua antiastillas adjunta es bastante bueno, pero para terminar el corte, la lnea es casi invisible, me detuve y la quit. Todava no he encontrado otras deficiencias.

La primera velocidad no funciona. Los orificios de refrigeracin del motor no estn bien diseados, por lo que las virutas vuelan hacia los ojos.

Fuerte flujo de aire hacia arriba. Cort una ventana en la puerta (la puerta estaba sobre taburetes) del flujo de aire, el aserrn vuela con mucha fuerza hacia los ojos, incluso con anteojos golpean, pero la posicin de la cabeza al aserrar es principalmente desde arriba y el aire golpea justo en la cara junto con aserrn. No lo he probado con aspiradora. Aunque pocas personas lo conectan por poco tiempo de trabajo. Antes de eso, us ruso durante 15 aos (no recuerdo el nombre). Aunque retumb y no hubo pndulo, no le tap los ojos con aserrn.

Un fuerte flujo de aire hacia arriba. Cort una ventana en la puerta (la puerta estaba sobre taburetes) del flujo de aire, el aserrn vuela con mucha fuerza hacia los ojos, incluso con anteojos golpean, pero la posicin de la cabeza al aserrar es principalmente desde arriba y el aire golpea justo en la cara junto con aserrn. No lo he probado con aspiradora. Aunque pocas personas lo conectan por poco tiempo de trabajo. Antes de eso, us ruso durante 15 aos (no recuerdo el nombre). Aunque retumb y no haba pndulo, no se tap los ojos con aserrn.

Montaje endeble (China), a primera velocidad el motor no funciona, solo zumba (quizs sea suerte con el aparato), el la suela est configurada incorrectamente horizontalmente, con ngulos creo que es el mismo problema (no lo verifiqu),