

Vitrocermica Samsung NA64H3000AK

No

No

Vidrio

Perilla de ajuste del acelerador ligeramente derretida. La leche se ha acabado. Obstruido bajo autoignición en el mango. Como resultado, el bolgrafo se atascó en la parte inferior y el pastel hizo clic todo el día. Hasta que llegué a casa y me llevé a mi mujer.... tuve que repararlo.

"-" el horno también es Samsung, la encimera tiene un grosor estándar de 38mm, tuve que trastear un poco con la instalación, porque el suministro de gas de fábrica descansa sobre el horno.

Se indica vidrio templado - de hecho, la mayor parte de la superficie es de acero inoxidable esmaltado. No afecta el funcionamiento, pero si esperas vitrocerámica, decepcionar. interruptores

la fragilidad de las supuestas rejillas de "hierro fundido", una de las patas se cayó en el punto de mira.