## Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2535DN

Aproximadamente una vez cada medio ao, con una impresin intensiva, debe limpiar la tolva con minera. La unidad de tambor y el cartucho magntico son un poco difciles de insertar. Adems, con una impresin intensiva, los rodillos de alimentacin se borran rpidamente.

- 1. El escenario no es para tontos. Si no tiene experiencia con las impresoras multifuncin de este fabricante, tendr que probar. Tengo 4 de estos dispositivos, por lo que la configuracin tarda unos 15 minutos. 2. Cuando utilice cartuchos no originales, despus de reiniciar el dispositivo, deber presionar OK y STOP
- 1. No hay un software completo para trabajar con la impresora en el sitio web del fabricante, si quiere algo ms que imprimir a travs de la utilidad integrada en Windows, entonces no tire el disco.2. Utilice nicamente cartuchos originales, ya que al usar moscas de tambor recargadas, despus de medio ao, aunque no estoy seguro cul ser la diferencia (a modo de comparacin, Brother, comprado al mismo tiempo, ha estado viviendo en el mismo tambor durante dos aos, y en el que se compr hace 8 aos, el tambor se cambi solo cuando se reemplaz con Kuocera, es decir 6 aos). Mancha el papel constantemente.3. El cristal del escner del alimentador superior se mancha constantemente, compre polvos de talco y espolvorelos sobre el papel con impresiones antes de escanear (como en la Edad Media).4. Las utilidades para trabajar con la impresora, la interfaz web y el men de la propia impresora fueron creados claramente por terroristas que decidieron socavar el desempeo de todos los gerentes que compraron este dispositivo.5. Toma papel a travs del alimentador superior al azar, uno solo tiene que respirar en las guas del alimentador y la integridad de las guas no garantiza la aceptacin uniforme de las hojas.6. Para configurar la impresin en un archivo, debe configurar una cuenta con una contrasea (requerida) en su computadora, e ingrese manualmente la direccin en el men de la impresora (y configrela en la interfaz web). Y cada impresin a un archivo toma 4 o 5 clics de la tecla OK y el mismo nmero de "arriba" "abajo".7. Y el modo de suspensin se despierta durante 20 segundos con un ruido muy fuerte, la recepcin de un cartucho nuevo dura de 30 a 40 segundos.

Travieso. Mastica papel nuevo. No reparable.

- componentes costosos al reemplazarlos: durante este perodo, el valor residual de la copiadora se reducir a cero y ser posible tomar una copiadora an ms fra :)- para comprender cmo configurar el dispositivo , necesita estudiar todo el manual. Afortunadamente, 150 pginas no es tanto - la tapa de acceso frontal al cartucho y la unidad de impresin es endeble, el plstico es delgado, la fijacin se produce en dos puntos - hay que tener cuidado con la tapa, esto no es eterno hp - un bozal web lento - la pgina no se abre inmediatamente y despus de 5 segundos, la bandeja de papel podra haberse hecho ms grande con tal capacidad del cartucho de tner. Pero despus de dos veces no experimenta ningn problema en absoluto (aunque tendr que capacitar a los empleados si no puede cambiarlo usted mismo). - Se ralentiza la interfaz web. Cambi el chip).

-cartuchos originales caros, pero duran mucho tiempo y se recargan econmicamente -la unidad de tambor y la estufa en total son casi iguales al costo de un dispositivo nuevo, pero si la carga es moderada, entonces no lo harn debe cambiarse pronto-mens y configuraciones difciles-bandejas de papel poco confiables: tanto plegables como extrables, pueden romperse con un uso intensivo-la bandeja plegable no tiene prioridad predeterminada si se coloca papel, luego debe especificar en la configuracin o sacar la bandeja inferior

No hay suficiente tner en el cartucho, esperaba ms impresiones de este modelo con una sola recarga (no ms de 3000 hojas por cartucho) No hay controladores en el dispositivo en s, gana 7 y ve el dispositivo de arriba y lo descarga de Internet, para XP tienes que ejecutar la instalacin de lea y luego solo encuentra el dispositivo. HP no tiene esos problemas, solo va al dispositivo por ip y la lena se instala desde el mismo dispositivo.

El toner original es mas caro, lo quiero mas barato.

En la serie FS, la Web la interfaz era realmente ms prctica y "receptiva".

No es posible reemplazar el cartucho por personal de oficina. No tengo mi propio software para escanear (solo hay software pago) Despus de un mes de impresin, recib: Falla en la mquina Llame al personal de servicio. Cambio total de placa. Qu suceder despus?

- un mecanismo indistinto para instalar un cartucho de tner (un usuario estpido puede romperlo por incapacidad)- un alto porcentaje de averas en este modelo. Las estadsticas no son tan buenas, pero en 2015 compr 4 piezas, de las cuales 2 ya fallaron con el mismo error (F2A4), y el primer dispositivo ya fue la segunda vez. Y se trata solo reemplazando el tablero. - Como ya se dio de baja anteriormente: "Poltica francamente discriminatoria del fabricante". En este caso, la garanta. Cuando el dispositivo se rompi por primera vez, el tablero se fue (probablemente a pie) durante unos 3 meses. Por supuesto, no se proporciona ninguna sustitucin. Y desde hace poco, el dispositivo se puede llevar a reparar solo a la empresa en la que se compr, otros centros de servicio autorizados no lo aceptan para repararlo. Ser divertido si la oficina que vendi la impresora multifuncin cierra en un mes.

Poltica francamente discriminatoria del fabricante. El dispositivo se compr en la oficina para el uso previsto: una impresora multifuncin, incluso para enviar y recibir faxes. Sin embargo, las funciones de fax para Rusia son limitadas. Entonces, la funcin principal relevante para nuestro pas, el modo de fax - "tel / fax", se limita a un pitido del telfono. Verbatim del manual: "NOTA: Timbres (Normal) y Timbres (TAD)" estn configurados de 1 a 15, y Timbres (Fax/Tel) estn configurados de 0 a 15. Cambiar La opcin Timbres (Fax/Tel) no est disponible en todos los pases". Incluso las instrucciones para enviar faxes no estn completamente traducidas del ingls al ruso: no hay una seccin completa sobre el envo de faxes en modo manual, teniendo en cuenta lo anterior, una absoluta burla. Este momento me record la situacin de los aos 90, cuando incluso las principales marcas globales consideraban a nuestro pas como un pas del tercer mundo, y en consecuencia consideraban necesario limitar la funcionalidad de sus equipos para nuestro pas.

No escanea en un PC cuando se conecta a travs de USB.

Este modelo escanea ms lento que FS-1035, muere ms rpido. este modelo decepcionado, comenz a morir por otra carrera de 60 mil cuando 1035 sobrevivi a casi 200 mil

## 1. No hace punto de cruz

Golpes de tapa en todos los modelos a partir del 1028 como estaban, hasta que metes el tambor o cartucho se siente que la tapa se va a romper, la bandeja de papel es la misma, un movimiento torpe y se acaban los sujetadores ( se encuentra separado como el piso de una nueva MFP)En cuanto a este modelo en particular, as como su hermano menor 2035 sin fax, cuenta de evaluacin!!! !), la cmara web tiene PPC apretado, mientras que puedo iniciar en paralelo en otro MFP 1135, ir a la cmara web, iniciar sesin, agregar contactos, realizar algunas otras manipulaciones, luego regresar a 2535 y simplemente se carg, en resumen, fue hecho por su torcido Winnie the Pooh. Despus de 10k hojas, los rodillos de alimentacin de papel se desgastaron, el precio para ellos tambin es el cielo, pero el hecho mismo de 10k hojas = rodillos! En resumen, un modelo sesgado, la confirmacin para m fue la experiencia de amigos que tomaron un par de las mismas impresoras multifuncin de otro proveedor, en las que resultaron tener los mismos defectos!