

# Interruptor TP-LINK TL-SG105

Algo est silbando en alguna parte

fuelle de alimentacin "habladora\silbando"

La fuente de alimentacin est silbando. Cambiado en garanta. Tom el mismo y el bloque silba de la misma manera. Vaya, as es como necesita pervertir la implementacin del protocolo VLAN 802.1Q. Es imposible configurar un puerto etiquetado en vlan1.

Se bloquea despues de 3 semanas de funcionamiento

El conector de alimentacin y los puertos Ethernet estn en lados opuestos de la carcasa, lo que es un inconveniente para un modelo de escritorio.

Cable de alimentacin en el otro lado de los puertos, indicadores de modo y alimentacin en los puertos del cable, sin contacto a tierra.

No detectado.