

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2035DN

No hay firmware en el sitio oficial.

Este modelo tiene matrimonio. Despues de unas 50.000 hojas, el rodillo de tefln revienta. El reemplazo cuesta 2500 rublos.

No (El modelo vale la pena el dinero)

El escaneo a travs de USB est torcido. En un dispositivo, los casquillos de la estufa se demolieron muy rpidamente y, como resultado, se ray el eje.

No hay interfaz web en absoluto, despues del FS-1035mfp, es algo con algo, frenos duro.

Por este dinero no.

Chatarra repugnante! especialmente el escner. despues de desconectar los cables y volver a conectar despues de 2 horas, dej de ser reconocido por el sistema (win10 Pro) Una reinstalacin completa de lea no ayud. La impresora funciona, pero el escner no ve ninguna aplicacin. TWAIN est configurado, WIA tambn.

Quiza los repuestos son un poco caros (los mismos rodillos son unos 2k juegos bsicos)Y consumibles originales muy caros.

Los nicos 2 inconvenientes, en mi opinin , Un inconveniente importante de la impresora multifuncin Kyocera es la alimentacin manual del papel, no dibuja bien el papel si coloca una hoja a la vez y la segunda

si recarga, debe presionar los botones "ok" y "reset" durante 5 segundos cuando lo enciendes.

Cuando lo enciendes por primera vez, carg tner durante 10-20 minutos, lo que me pareci extremadamente largo. Comenz a hacer copias con una mancha. Escane con una raya, hice documentos que no se podan abrir y, como resultado, no pude abrir la unidad flash USB en absoluto. Men inconveniente para cambiar de copia a escaneo. En resumen, el dispositivo me decepcion por completo. Desafortunadamente, compramos hasta 3 de ellos en nuestra fbrica! Tendr que trabajar con ellos de alguna manera.

A los usuarios les resulta bastante difcil instalar el cartucho.Error despues de 4 meses. Los engranajes se han gastado, que no son tan fciles de conseguir, llevamos dos meses esperando. Apareci una raya durante el escaneo.

La vida til de la impresora es de aproximadamente 100.000 pginas. No recomiendo

encarecidamente usarlo bajo una carga pesada. En un dispositivo, el equipo responsable de la explosin dplex. El eje de tefln de la estufa estaba roto. En otro aparato, algo se atasc y roz el eje de tefln.

Funcion durante medio ao. Ha aparecido el error CF010, no reacciona a nada ms. SC se neg a reparar.

Problema en la bandeja de alimentacin, servicio desagradable, falta de software nativo para escanear.

No!!!!

Muy costoso de operar. El estampado es solo dorado. En un consumible compatible, funciona feo. Es hora de cambiar el kit de mantenimiento: tiraron todo el dispositivo, result ser muy caro.