

Soplador de nieve Stiga ST 5266 PB TRAC

Mal manejo de la pista.

1. El motor de arranque de 220V no puede arrancar el motor a TDC. Debe girar manualmente y captar el momento en que el motor de arranque puede comenzar a girar. Bailando con una pandereta en todo su esplendor. Transmisin a travs de embragues, respectivamente, las pistas son intiles. Toda la estructura se detiene frente al primer tubrculo. El reverso desapareci despus del mismo tubrculo. Me pondr en contacto con el centro de servicio. Aparentemente todas las transmisiones con embragues no funcionan normalmente. No se habla de tirar ventisqueros en un campo abierto. Un rea plana, limpia y preferiblemente sin nieve, este es el mundo de este automvil.

Se descompuso despus de unos das de funcionamiento Primero, el resorte de tensin de la correa de transmisin se rompi - lo repararon ellos mismos Luego la caja de cambios del sinfn sali volando: el engranaje de la caja de cambios se puso a cero.