

# icos Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 285/45 R19

No encontrado. Puede ser ruidoso, pero esto es un indicador relativo, dependiendo de qu lona debajo de las ruedas.

Ruidoso en grava.

Obviamente no para baos de barro.

No

- la pared lateral es bastante blanda, tal vez amantes de las ruedas de "roble" - aquaplaning

no visto

desgaste rpido de la banda de rodadura, zumbido a la velocidad. pinchazos