

# Multiherramienta Sturm GM2314F

- mala calidad de la chaveta - se dobl al fijar las muelas en el pasador

El eje flexible estaba defectuoso (ver comentario), con taladros finos, se notan golpes ( aunque resulta taladrar con pecado por la mitad).

Fuerte vibracin en el eje flexible, discos de lija "cartn"

Primer uso se rompi el accesorio flexible, cuarto uso se rompi el control de velocidad. Las boquillas que vienen con el kit se doblan a altas velocidades. Hay una fuerte vibracin durante la operacin, por lo que es difcil trabajar.