

# Multiherramienta Sturm GM2317FL

EL EJE FLEXIBLE CALIENTA MUCHO CERCA DE LA FIJACION A LA GRABADORA, NO MANTIENE RPM, FLOTA, EN LOS TRES DIAS DE USO AL RECTIFICAR ACERO, LAS RPM VUELAN SOLO AL MAXIMO...

El eje flexible golpea bastante fuerte, no funciona para un trabajo preciso. Una broca de 1,5 mm, sujeta directamente en el mismo grabador (ver Upd), tambien golpe fuerte, quizs la culpa fue de la pinza torcida, ya que era mejor en otros, es difcil tomar acero con una broca de 3,2 mm, despues de todo, el motor es bastante dbil. Upd: result que todo est en orden con el collar. Los taladros torcidos que tena al momento de escribir la reseña fueron los culpables. La opinin sobre el eje flexible no ha cambiado.

1) cuando se encendi por primera vez, el mango del eje flexible se calent mucho 2) al usar este dispositivo por segunda vez, al desatornillar la abrazadera del collar con la mano, el eje se rompi el botn de fijacin. El centro de servicio dijo que estaba fuera de garanta.