

Bomba de superficie Speroni CAM 152

Calidad de construcción repugnante, fugas. Quemado después de menos de dos meses. El agua del eje del motor eléctrico se filtra en la carcasa del motor.

No encontrado. Ya ha funcionado durante dos temporadas.