

Bomba de superficie Speroni CAM 202

Mala calidad de construcción, con fugas. Quemado después de menos de dos meses. El agua del eje del motor eléctrico se filtra en la carcasa del motor.

No encontrado. Ya ha funcionado durante dos temporadas.