

Baera Triton Michelle 170x96

El soporte de la pantalla se está cayendo. A mi mujer no le gusta la forma (que es ancha), pero a m s.

No

espesor, fiabilidad, durabilidad del acrílico

Fijación de la pantalla poco fiable.

Durante la operación no se detecta

Estoy de acuerdo en que aparece un tinte amarillo, pero lo más probable es que la cubierta del baño no tenga nada que ver con eso: después de nuestra agua, todo se vuelve amarillo))

la pantalla está diseñada para deshacerse de

palo curvo costoso para el cortina

nivel. El agua de los estantes tampoco drena a la bañera. La mampara se cae constantemente de los soportes y hay que arreglarla.

Un fondo plano acanalado con una pendiente muy pequeña hacia el desagüe, si enjuaga un poco de piso en el baño, se prepara durante mucho tiempo y lava dolorosamente la arena del fondo. Los lados de la bañera estaban claramente nivelados, pero ambos estantes estaban alejados de la bañera, y el agua que cae sobre ellos permanece hasta que es enjuagada. Con una ventilación insuficiente, esto puede provocar el desarrollo de hongos en el baño. El rebosadero incluido en el kit es endeble y gotea, y no en la unión con el baño, sino en el lugar del mecanismo de apertura de la tapa del desagüe. Tuve que tirarlo y comprar otro. Sospecho que debido a la fragilidad del diseño de desbordamiento, el matrimonio es en serie. El fondo del baño es grueso y duradero, pero las paredes son muy delgadas para que incluso la luz brille. Se doblan fácilmente cuando se presionan y responden ruidosamente incluso con un ligero toque, por ejemplo, con una manguera de ducha. El olor de un baño nuevo es similar al olor a orina de gato, esto no es una exageración, es muy picante. Cuando recién compramos una bañera, la pusimos en el dormitorio mientras se hacía la renovación, por las mañanas me empezaba a doler la cabeza hasta que la sacamos del dormitorio. La bañera lleva un mes en el baño, pero el olor nunca desapareció, a pesar de que el ventilador de la campana está funcionando constantemente. Cuando te bañas, te hace cosquillas en la garganta.

no detectado

Olor químico terrible

Se volvió amarillo después de 3 meses de funcionamiento (el problema se resolvió fácilmente con la ayuda de cera para automóviles) el panel frontal removible se sale constantemente, tiene que corregirse por da (o incluso 2) - cuando se usa la función de hidromasaje, los bordes de las boquillas a veces salen volando

|Todavía no notado....

forma no estándar (difícil encontrar una varilla) fondo acanalado, en mi opinión, es difícil de lavar. El desagüe debe estar bien atrado: comenzamos a excavar después de 3 meses. Llamamos al departamento de servicio, nos dijeron que "lo levantamos nosotros mismos". Aunque el desagüe viene instalado de fábrica. probablemente, como todo lo doméstico,