

Neumticos Nitto Neo Gen 195/50 R15 82V

No le gustan los baches.

No vi

montar en barro.

Resistencia a la rodadura relativamente alta.

en el lado izquierdo, una pequena grava se atasca en ranuras oblicuas, pero se bloquea despues de 100.

No revelado

hidroplaneo, resistencia al desgaste

no encontrado

- El aquaplaning es el nico inconveniente.

diseo seco de la banda de rodadura: una falla aguda en el hidroplaneo bajo la lluvia

No detectado todava.

No encontrado

no