

Interruptor D-Link DES-1210-28P

Falta firmware extremo

Se ha ido un lote con muchos defectos.

En caso de a la menor tormenta eléctrica, SE QUEMA estando conectado ATENCIN a través del Estabilizador ya través del SAI. Además, no es la fuente de alimentación que podrá repararse la que se quemó, sino la memoria del interruptor. A pesar de que el resto de los conmutadores D-link no se quemaron y ningún dispositivo en la oficina donde 50 PC no se quemaron por una tormenta eléctrica

no se encontr