

Reloj TISSOT T035.627.16.031.00

despus de 4 aos, la superficie interna de la correa se limpi, tuve que comprar una correa nueva

todo lo dems

1. Empezamos a apresurarnos en un par de meses por un minuto al da...2. Un ao despus, vol una parte que no se puede reemplazar debido a las especificidades del mecanismo (no separable) ... reemplazo del mecanismo 15 mil ... el servicio dijo que no hay garanta de que no vuelva a volar en un ao. Ahora tengo que darle cuerda al reloj cada 1-2 horas... de lo contrario, el reloj se detiene...

Sera posible agregar un indicador de reserva de energia, pero solo por belleza.