

Neumticos Nokian Hakka Blue 225/60 R17 103V

Despus de 2 temporadas (unos 15 mil km) hay microfisuras por todas partes en los surcos, xs est mal o est bien.

hernias en 3 de cada 4 ruedas

Dura.

no hay ninguna por este precio!!

Calidad

Muy baja resistencia al desgaste (35.000 km de conduccion tranquila no son suficientes), tendencia a la formacin de hernias laterales y desgaste irregular de la banda de rodadura. Demasiadas deficiencias para su rango de precios.

MUY RPIDO DE DESGASTE!!! Despus de 2000 km, el indicador de desgaste "7" se ha desvanecido. "8" se borr en los primeros mil km.

"nica" - durante 1, mximo 2 temporadas

Se ralentiza moderadamente. Inflado fuerte - se sienten rebotes. Y no muy suave. Y no realmente en las esquinas, patin un poco.

Poca resistencia al desgaste, flanco dbil

Desgaste rpido. Para asfalto.

Lado blando. Durante dos das en un viaje en el rea de 4 ruedas: una rotura lateral a una presin de 2,5, dos hernias.

Desgaste. Desgaste muy rpido.

no detectado

todos los indicadores tienden rpidamente a cero despus de una carrera de 10 t.km debido al borrado rpido (que, en principio, es natural).

suave. Suficiente para 18-20 mil km. kilometraje.