

Neumáticos Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 225/55 R18 9

desgaste rpido, aparece ya a la mitad de la pisada, no hay hbitos deportivos.

s, parece que todava no est all, pero es demasiado pronto para juzgar, lo tom con un ndice de carga de 99 con un reforzado flanco, que, en un automvil que pesa 1300 kg, realmente debera ayudar en los pits, el vendedor asegur que en un automvil no pesado ser prcticamente imposible romper este neumtico, en asfalto mojado hay una pequea letra en el mismo principio, pero a 450 nm es normal, luego es tenaz y divertido

Todava no

Falta de proteccin del disco, a bajas temperaturas positivas empieza a broncearse.

Poco agarre en las curvas, desgaste rpido, mala proteccin del disco

Usar. Falta de control. Dubeet a bajas temperaturas.

Desgastado

Todava no

Ruidoso, desgastado rpidamente

Proteccin de disco dbil

No me di cuenta

2 ruedas rodaron "a cero" para la temporada. Y curiosamente, los dos restantes son ms o menos decentes.

Ruido

no para suelo embarrado, eso es seguro

No

- no ha revelado todava