

Cortapelos Panasonic ER-GB70

La mquina corta muy mal . Tiene un motor dbil que se ahoga constantemente. Corta ms lento incluso en comparacin con una mquina inalmblica Daewoo de 6 aos. A partir de esto, el proceso de corte se retrasa tres veces.

No detectado

1) No hay indicador de batera baja.2) Corta mal el cabello en la cabeza.3) Antes y despus del uso , hay que lubricar con aceite del kit.

Todo lo dems

Corta mal (con boquilla B - hasta 2 cm)

El pelo se obstruye y el corte se convierte en una limpieza constante de la boquilla.