

Tetera Vitek VT-7000

En menos de un mes de uso, la tapa se rompi (no cierra)

Mecanismo de cierre/apertura de la tapa poco fiable

Ruidoso

Durante la primera semana de uso, la palanca de potencia no estaba bien presionado, hubo que presionarlo varias veces, para que trabe y no rebote. Entonces todo volvi a la normalidad, pero literalmente despues de 3 semanas la tapa se rompi (simplemente no cerraba). Entregado para su reparacin en garanta, result que se trata de un matrimonio. Tuve que comprar otra tetera.

Indicacin inexacta del nivel de agua en la tetera, esta puede ser la razn del desbordamiento de agua durante la ebullicin en el tubo con el sensor de apagado. El botn para abrir la tapa puede crujir.