

Flash Pentax AF-360FGZ

Los transistores hacen ruido, la tapa de la batería no era fiable.

1. Modelo obsoleto, desarrollado bajo 24x36. La cabeza gira en un plano³. A veces pTTL est mal, no s a ciencia cierta el flash o la cámara, ms bien la cámara.⁴ No puede ajustar la velocidad de obturación a menos de 180, pero esto es ms una función del sistema Pentax y no un flash.⁴ Falta de un servicio Pentax desarrollado en Rusia.

El cabezal del flash no gira en el eje horizontal