

Neumáticos Continental ContiSportContact 5 235/45 R18

Se desgasta rápidamente

Paredes laterales vulnerables

-ruidosas

Desgastado rápidamente, pared lateral débil (solo las más delicadas).

Ruidoso, propenso a las hernias, el desgaste es bastante rápido

Ruidoso. Equilibrio se pierde regularmente.

Ruidoso, la calidad de la goma es por este precio.

no

Muy ruidoso

No revel

no lleva la cuenta, tendencia a las hernias, ruido

Los flancos son bastante débiles, 2 hernias con pequeños hoyos y bajas velocidades. Resistencia al desgaste: la mitad de la banda de rodadura por temporada con deslizamiento raro es mucho.

Probablemente el precio (8.000 por botella)

Posiblemente, desgaste rápido. Pero con este agarre! Si no te gusta el desgaste rápido, conduce más despacio, acelera y frena con más suavidad. Lleva otros neumáticos.

Precio. No aguanta para nada agujeros ni baches en nuestro imperfecto asfalto. Compré 4 unidades, 1.3 aguantaron 18.000 km en consumo: 2 baches con hueco y 1 hueco lateral. No hubo golpes cardinales. Paseando por la ciudad.

La relación precio/calidad no está muy contenta: en dos temporadas saqué unas 15.000, y un 60 % de uso y desgaste, muy decepcionado. Globo para 8000r. (verano de 2013) debería ser más duradero. Choque inestable: una colisión leve con un bordillo provoca una división / corte de una parte de la goma.