

# Mezclador de edificios Rebir IE-1206-16/2000ER

El mango de plástico cerca del botón de encendido se rompió.

no

No hay embrague de límite de torsión. Si la herramienta se atasca, hacer girar el taladro/broca o al operador. Es bastante difícil montar allí un acoplamiento de este tipo entre el motor y la caja de cambios. Del mandril, el cartucho se cae constantemente del cono, tuve que ponerlo en el retenedor eje-manguito, el vuelo fue normal. El motor hace ruido.

No disponible por este precio.