

Gabinete SilverStone ML04

si instala una fuente de alimentacin sin ventilador y una tarjeta de video, no hay suficientes orificios de ventilacin en la cubierta superior.

No encontrado.

No s cmo dilo, lo escribir en un comentario. Adems, el precio sigue siendo demasiado alto.

1. Calidad de construccin muy mediocre de la carcasa en s. Al nivel de Inwin est muy lejos. Aunque la apariencia de este no se ve afectada.2. Mayor ruido del sistema ensamblado que en un caso convencional al utilizar los mismos componentes.3. Costo inadecuado. Aunque es ms bajo que el del modelo anterior, sigue siendo un pago exclusivo y de ninguna manera est relacionado ni con la calidad del producto ni con su costo de produccin.