

# Mvil OnePlus 2

La memoria permanente no es suficiente despues de una semana de uso, tuve que comprar e instalar adicionalmente una tarjeta de memoria microSDHC. Con el uso activo, la parte superior de la tapa trasera puede calentarse notablemente. En las aplicaciones ordinarias, esto casi no se nota, pero a veces lanzo un devorador de recursos tan conocido como el juego World of Tanks Blitz, y ahora el telefono inteligente comienza a calentarse seriamente en l. En invierno, esto no da miedo, pero llegar un verano caluroso y luego puede ocurrir un sobrecalentamiento y estrangulamiento. Tambin esperaba una carga ms rpida, pero aqu esta historia se prolonga durante TRES horas.

Software chino con errores. No s cmo fue posible hacer un Android casi desnudo, aparentemente un poco diferente del firmware de Nexus, pero para que no funcione normalmente ... En la versin 3.5.5, la antena no funcion (se rompe la seal) , se actualizaron rpidamente a 3.5. 6 El modo No molestar no funciona all (no puede desactivarlo en absoluto!), volver a la versin anterior tampoco es tan fcil, debe instalar alg tipo de compilacin de Internet, luego la versin anterior

La parte superior se calienta mucho al mirar un video y usar un navegador, batera dbil

Se calienta durante juegos pesados, como wot

Hay fallas en el software, que no son crticas, pero se notan.

La parte superior se calienta mucho al ver un video y usar un navegador, una batera dbil

-Calefaccin -USB Tipo C no est tirado en el camino -No haba accesorios cuando lo compr . Como el telefono no se vendi en Rusia-No haba idioma ruso, lleg en ucraniano)

duracin de la batera

- Ubicacin del botn de encendido. Todava lo presiono en lugar de los botones de volumen y viceversa. - Falta de NFC. Esto es bastante insignificante - El firmware original tiene pocas funciones. Se soluciona instalando el CM13 oficial o RR/Exodus

Despus de 4 meses de funcionamiento muy cuidadoso, el botn HOME dej de funcionar. Afortunadamente, puede activar los botones en pantalla. Reactivar el botn no funciona. Firmware nativo (Oxygen 3.0.1) con jambas y jamming. CM 13.1 salva el da. El sonido de la llamada es promedio. Pesado

falta de nfc, batera no extrable, firmware antes del lanzamiento de Oxygen 3.0 beta basado en Android 6.0, calefaccin en juegos y aplicaciones pesadas

softwarepesado

-software-huella digital escner

1. Sensor de huellas dactilares2. Botn para deshabilitar notificaciones3. Cargo4. Problemas menores con youtube

Contras de hardware:- El control de volumen y los botones de encendido y apagado cuelgan en los enchufes y traquetean.- Bajo carga, se calienta de modo que la parte superior del marco quema la mano solo que instal todas las aplicaciones en masa y casi me quem).- Por alguna razn eliminaron NFC (s, lo us!) dos clics para configurar todo).- USB Tipo C. Modernizacin y innovacin son, por supuesto, buenos y convenientes (en serio, muy convenientes), pero tendr que comprar adaptadores de cable en el automvil y en la oficina, o desembolsar nuevos cables. Con un adaptador, por supuesto, no puede restablecer datos a una computadora desde un telefono, necesita un cable normal. El cable ahora cuesta entre 1,5 y 2 mil rublos y an necesita encontrar adaptadores a partir de 600 rublos, tambn tendr que correr. O espere la entrega desde un sitio chino conocido.Desventajas del programa:- Oxygen OS es algo bueno, pero hay matices que molestar a los usuarios conservadores. Por ejemplo, ya no es posible asignar un color arbitrario (tendr que elegir entre 6 disponibles) y la frecuencia / duracin del parpadeo del indicador de notificacin. Pero si se configuran varios colores diferentes, parpadean a su vez, indicando que han llegado varias notificaciones de diferentes aplicaciones. A veces, este arcoris es fascinante :- Falta de la galera Cyanogen que estaba en CM12, espero que lancen CM para One Plus Two como prometieron.

Escner de huellas dactilares/botn de inicioSoporte