

Disco duro WD WD6001F9YZ

Configurado de fábrica APM a 128, lo cual no es bueno.

Comenzó a desmoronarse después de aproximadamente 6 mil horas de tiempo de actividad

Todavía no lo ha encontrado

Promedio velocidad

Crujidos brutales como una liblula incluso con almohadillas antivibración

El embalaje es solo una bolsa antiestática. Podría por tal y tal dinero y poner en una caja. El precio de Western Digital es más alto que el de sus competidores, espero que esté justificado.

- Muy ruidoso! Bueno, muy ruidoso! Mi vieja barracuda de segunda barata era aún más silenciosa al leer y escribir datos.- El precio es bastante alto.

Pero el más caliente es de +47 grados

No detectado.

No detectado.

Hasta ahora no

todavía no hay ninguno y espero que siga así!

No

Simplemente no existen.

Me gustaría que el volumen del buffer fuera mayor de 64 megabytes. Aunque esto es suficiente.