

Hervidor Polaris PWP 3216

despus de 2 meses de funcionamiento, se incendi, apenas se apag

no hay calidad en absoluto!

Los LED estn profundizados, no se ve desde el lado en qu estado se encuentra el termopot.

Automtico la ebullicin ocurre cada hora, o significa esto que no mantiene el calor en absoluto, o los sensores estn a 90-95 grados y se produce el calentamiento automtico. Debido a esto, despus de 2 das de trabajo, se form una costra de escamas (((

probablemente la pantalla significa dos bombillas y dos botones, y bajo los cuatro modos de calefaccin: fro, tibio, ms tibio que tibio y agua hirviendo). al mismo tiempo, debe medir con su propio dedo volumen 3.2l sin temporizador