

Frigorifico Atlant XM-4011-022

Literalmente, un mes despues, comenc a asustarme con un fuerte clic al encenderlo y apagarlo. luego hubo sonidos similares a suspiros, aahs y todo tipo de estruendos y chillidos. No muy fuerte, pero en el silencio de la noche se asustaron mucho al principio. Tambin me acostumbr. Han pasado 5 aos: el refrigerador ha dejado de enfriar. El motor funciona y no se apaga durante mucho tiempo, pero no tiene sentido.

Demasiado ruidoso, el compartimiento del refrigerador no se enfra bien por debajo de +12, no importa cmo gire el regulador y las manijas de las puertas son incmodas.

El fabricante sujet el nmero de estantes en la puerta. Y solo se reservan 8 plazas para los huevos! Sin bolgrafos. Es decir, estn ah, pero se pueden usar tanto sentados como tumbados en el suelo. Es necesario descongelar el congelador cada medio ao, de lo contrario, habr un abrigo de piel en el radiador. No hay seal de puerta abierta.

muy ruidoso, las manijas de las puertas son incmodas, el compartimiento del refrigerador no enfra bien.

Realmente, el asa es inconvenientemente baja. La puerta se atasca fuertemente, es difcil de abrir incluso para un hombre, espero que se desarrolle con el tiempo.

No

como est escrito en otras reseas, la temperatura en el refrigerador, como en un resort en invierno , esta en la repisa del medio +12, en la de arriba en general +14 y esta en el maximo del rele a las 7, y se apaga y enciende como a temperatura normal, es decir esta es su temperatura funcional, y el congelador funciona normalmente

Temperatura no muy baja en el HK: cuando el rel est configurado en 3, solo 12 grados. Despues de la primera descongelacin, 8 meses despues de la compra, la capa de nieve comenz a congelarse mucho en las rejillas MK. Tengo que descongelarla despues de 1,5 meses. El cable es demasiado corto para conectarlo a la red. Cajas frgiles en el congelador

No

No mantiene la temperatura en el refrigerador +10, esto es normal para l

No

Todava no lo he encontrado

Se cambiaron tres compresores en seis años de funcionamiento (!!!), después de reemplazar el compresor por última vez en tres meses, las tuberías estallaron, ahora sin posibilidad de reparación. Las manijas del refrigerador son muy bajas: este diseño está diseñado para modelos que son mucho más altos o el congelador debe tener un compartimiento más grande. El relé hace clic muy fuerte cuando el compresor se enciende y se apaga

este es el problema de este modelo en particular, ya que el relé está ubicado en el vacío y, en consecuencia, el sonido se amplifica significativamente. La puerta de plástico en el estante superior del congelador se reventó después de un año.

el compresor se enciende ruidosamente, un estante sobra, trabajo torpe, la superficie corrugada de las puertas no se lava bien, para abrir la puerta con la manija, las manos deben estar por debajo de las rodillas

El estante inferior en el congelador, una rejilla grande a través de la cual uno se derrama o se congela entre sí. La puerta del estante inferior salió volando más de una vez, se vistió sola, muy apretada incómoda se cierra de alguna manera levantándola con los pasadores, incómoda y endeble. Las paredes del refrigerador y de la puerta son acanaladas, difíciles de lavar. Las ranuras para abrir el refrigerador son bajas incómodos cajones en el congelador, el de abajo se rompió, pero es mi culpa, puse demasiado, no pude abrirlo entre la puerta y el costado. chicle, por cierto no mucho rasgado en la parte superior de la puerta...

Ruidoso arranque y parada del compresor, montaje deficiente, la manija del refrigerador está muy baja