

IP-teléfono Grandstream GXP1628

errores de actualización

Visto en los modelos GXP1628 nuevo y GXP1450 antiguo. Creo que esto es un problema para todos los modelos, no hay forma de comprobarlo. -No apto para trabajar en empresas serias con separación por VLAN: LLDP no funciona. Al usar LLDP, se notaron varias fallas: 1) Cuando llama o levanta el auricular, los teléfonos se caen y NO RESPONDEN 2) Pierde la red aleatoriamente 3) A veces, después de levantar el auricular, necesita presionar adicionalmente el botón - levante el teléfono. : si deshabilita LLDP en el teléfono y configura manualmente la etiqueta, estos problemas técnicos desaparecen. Esto no es serio. Prometen arreglar esto en el nuevo firmware durante un año ya. -Imposible restablecer la contraseña de administrador con todas las configuraciones si se pierde la contraseña. -No me gusta la calidad de construcción - A veces se presionan las teclas de marcación 2 veces - enfurece. por ejemplo, al marcar 8-123-456-78-90, puede obtener 8-123-4566-78-90 o 8-1233-456-78-90 - el auricular está mal fijado cuando es necesario ponerlo en la base con el pestillo levantado - "lengüeta" - hay poco espacio para maniobrar y el auricular a veces resulta "no puesto", es decir. la llamada sigue sin terminar. Es necesario decirlo con mucha precisión - Un dispositivo chino barato de una empresa china, habilmente presentado como estadounidense. La interfaz debe configurarse solo en inglés. presentado habilmente como estadounidense - En mi humilde opinión, aspecto chino externo barato - Rusificación todavía torcida en algunos lugares. La interfaz debe configurarse solo en inglés. presentado habilmente como estadounidense - En mi humilde opinión, aspecto chino externo barato - Rusificación todavía torcida en algunos lugares. La interfaz debe configurarse solo en inglés.