

Mscara de soldadura Forte MC-9000

el filtro de luz se rompe rpidamente, esta es la segunda mscara, la primera se puso y no funciona

Despus de optech En principio, servir. La perilla de duracin de atenuacin no se establece por menos de un segundo. Me encontr con un molde de mala calidad de un cordero. Ajuste de la cortina demasiado flojo. Se establece desde asentir hasta el mximo. En general, ir a trabajar.