

Capota Pyramida KZ 50 WH

las bombillas se quemaron rápidamente, el hierro se oxida en las esquinas, la mano de obra deficiente, que llama la atención de cerca, metal fino, apesta a sintético.

Me parece que la luz de fondo es demasiado débil. Las bombillas parecen ser normales, de 40 vatios cada una, pero no está claro por qué brillan tan tenuemente. Probablemente, las luces del techo de cristal absorben mucha luz.