

Picadora de carne Kenwood Pro 1600 MG 510

funcionamiento de esta unidad

Ruidoso.

No detectado

piezas de plástico en el interior!!! engranajes de plástico! es un engaño!muy ruidoso.

No encontré ninguna deficiencia.

Ruidoso. Se rompió después de aproximadamente 10 aplicaciones (

los cuchillos no están afilados correctamente (la carne no se corta ni se mastica) después de cinco usos de la picadora de carne, el primer engranaje se desmoronó. Para determinar el mal funcionamiento y desmontar la picadora de carne, se necesitan llaves especiales.

Una picadora de carne bastante ruidosa. Engranajes de plástico, que a veces se rompen, pero esto no es un problema, porque se venden a cada paso. Y también se necesitan destornilladores inusuales para desmontar la picadora de carne para reemplazar el engranaje.

Se rompió después de 9-10 usos.

Estuche no hermético, herramienta especial para desarmar

Poca potencia

ruidoso - es cierto

Precio, ruido, engranajes muertos después de 20-25 usos

sin protección de goma. Cuerpo y engranaje del motor solo de hierro. El resto de los engranajes son de plástico. Este engranaje con goma hace una calva en los de plástico.

baja altura (120 mm)

Calidad del metal, bastante ruidoso.