

Neumáticos Kleber Dynaxer HP3 235/50 R18 101W

ruidoso, con una reconstrucción aguda, flota un poco, pared lateral débil, rigidez con una ligera sobrepresión sobre los baches

Nada suave, ruidoso y con aspecto de roble

flota, el cordón interior se rompe, salen bultos, pared lateral suave, muy ruidoso, un zumbador de invierno es un orden de magnitud más silencioso

No se encontraron fallas

no encontradas todavía.

sin fallas

flanco débil, flota durante maniobras bruscas.

no encontradas