

# Cafetera Vitek VT -1506

Plstico bastante fino con un olor caracterstico. El olor se ha desvanecido, pero el plstico todava est en duda. Cable elctrico corto.

bombilla defectuosa