

Calentador de agua Thermex SPR 50 V

La disposicin de la carrocera de este modelo no es muy buena. Creo que las calderas de almacenamiento de pequeno volumen deberan tener una profundidad menor. En este caso, ser ms fcil encontrar un lugar adecuado para la instalacin. Seis meses despus, cuando se calent, apareci un ruido distinto, no haba crecido nada ms que escamas.

No lo encontr

No se detect.

La vlvula de seguridad no retuvo desde el principio. principio y socavado constantemente. Pero con el tiempo, este problema desapareci y el agua goteaba solo durante el calentamiento. No hay tubo para drenar el agua de la vlvula de seguridad, pero adapt con xito una manguera de ducha de un grifo viejo para este propsito.

parece estar caliente. pero larga. y si no espera 2 horas, el agua caliente se acaba rpidamente y compra agua fra ((es imposible obtener informacin sobre el servicio el centro de llamadas es muy tacaos con los comentarios y no hay un solo especialista en la ciudad, a quin se podra invitar, aunque sola haber un centro de servicio completo!...

filtrado despus de 7 aos de funcionamiento

pareca un poco grande, sin ouzo incluido. En el kit solo haba 2 ganchos de anclaje, para 4 ojos!!! Entonces, o el fabricante guarda o el vendedor manipula el paquete. El manual dice sobre los ganchos de anclaje de dos maneras!!! - en general, no puede excavar al vendedor para completar los productos !!!

no

error ortogrfico en el panel-MODO ESTNDAR aparentemente se ensamblan en China

Todo se adapta

no encontrado

No encontrado .

no encontrado

Todava no lo veo

Es necesario reemplazar periódicamente el elemento calefactor. Nunca he cambiado en cinco años (funciona dos semanas al año), pero esta temporada