

# Lnea telefónica Panasonic KX-TS2356

En las instrucciones: para averiguar el número de la llamada de entrada, debe presionar el botón. aquellos. Llamadas perdidas al parecer no se ven. Mi identificador de llamadas no funciona, no pude configurarlo.

Inconfiabilidad. Decid ahorrar dinero y cambiar de 2365 a 2356. De 15 teléfonos, 5 ya han fallado, en dos años de funcionamiento. Los botones de goma son una decisión controvertida. puede ser normal para la oficina (el tiempo lo dirá), pero si hay suciedad en el lugar de trabajo, esos aceites harán el trabajo sucio. Sucede que durante un movimiento incómodo, el tubo sale volando de su lugar.

No noté ningún defecto...

No lo encontré

Muy ligero - como resultado, no es estable en una superficie horizontal (se desliza fácilmente detrás del cable del tubo). No apto para montaje en pared.

En el trabajo con una docena de estos teléfonos, y todos tienen el mismo problema, la hora establecida se pierde constantemente (las pilas son nuevas y no hay razones visibles para este problema), parece una bagatela, pero programar la hora todos los días, o incluso varias veces al día, no es muy bueno.

Ausencia de botones de llamada directa. Pero esto se debe al pequeño tamaño del propio dispositivo y al gran intercambio de botones digitales. Pesa muy poco, puedes cepillarlo fácilmente en el suelo. Pero hasta ahora no he tenido tales bromas :)

NO todavía

No hay luz de fondo en la pantalla.

Demasiado liviano, lo cual no es muy conveniente para un teléfono de escritorio. Los botones se gastan rápidamente.

Como dicen, necesitas insertar 3 (!! ) pilas AA en él, sin ellas los cuerpos supuestamente no podrán funcionar correctamente, aparentemente significa identificador de llamadas, un cuaderno y un reloj (Prometen funciona durante 6 meses, no está claro cómo lo hacen determinado, alcalino o sal 6 meses?), Pero 3 pilas AA es demasiado para una pantalla monocromática. No hay altavoz. Los botones hechos de un material específico se llenan de polvo rápidamente)

Tk. tamaño compacto, no hay botones de llamada directa.

No encontrado.