

# Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer C50

Recepción de señal terrible (a través de dos paredes interiores y 7 metros 2.4 apenas funciona, y 5GHz no es visible), el viejo enrutador tp-link wr841n atraviesa tranquilamente estas paredes. Incluso en la mesa cerca del enrutador, la señal es de solo -50Dbm. La velocidad es débil (incluso a 5 GHz), como en la anterior: 40 Mb/s (a través de un cable de 100 Mb/s), solo puertos de 100 Mb/s, el servidor de impresión no funciona con todas las impresoras. Caso Marky.

Durante medio año no hubo.

Un gran porcentaje de matrimonio.

A veces la conexión desaparece, después de reiniciar todo está bien. Las antenas no son extraíbles y no se pueden reemplazar.