

Cafetera Maestro MR-406

Se rompi despues de la primera preparacin de cafOlor a plstico barato (especialmente aumenta con el aumento de la temperatura)El compartimiento del caf no cierra bien.Debe hacer un esfuerzo para instalar el hervidor correctamente. Un compartimento no extrable para agua limpia.

En general, no hay automatizacin, incluido el apagado automtico. El ensamblaje para cuatro con un menos en una escala de cinco puntos falla con un procesamiento de baja calidad de los extremos de las piezas de plstico moldeadas. Sin embargo, esto no afecta el rendimiento de ninguna manera, por lo que tal desventaja debe considerarse puramente esttica.