

Neumticos GT Radial Champiro HPY 275/55 R20 117V

kilometraje bajo

No detectado

Saldo terrible. Se desgasta rpidamente debido a un buen agarre.

No

Paneles laterales blandos

Paneles laterales blandos

1- a velocidades de 170 y superiores, comienza a calentarse y el desgaste aumenta y el olor a caucho comienza a aparecer
2- no aguanta muy bien el asfalto hmedo y los charcos (a ms de 150 km/h aparece el efecto de hidropneado)
3 - difcil de encontrar en las tiendas, nada en el sur de Rusia.

Muy pared lateral dbil. Da la sensacin de que no hay ninguna cuerda de metal all, sino solo hilos de nailon.

Todava no. Cambiar mis zapatos para el invierno en el otoo, si sale algo, actualizar la resea.

Una rueda estaba mal balanceada. No haba nada que reemplazar, tom las ltimas 4 piezas un poco despus de 110

despus de 2 semanas de uso, una hernia est prcticamente en un camino plano. Tal vez no tengo suerte.