

# **Soldador Paton PSI-250R (5-2)**

El botn de encendido no est convenientemente ubicado en la cubierta posterior para moverse hacia el frente.