

Ratn Trust GXT 101

Un ao despus, la superficie de plstico se borrDespus de un ao y medio, comenzaron a hacer clic dobles

Sensor

fosas laterales incmodas para el dedo

Despus de 3 aos de uso, comenzaron los clics dobles

La rueda no funcion

1) despus de 3 meses, la rueda comenz a fallar.2) despus de medio ao, los clics dobles comenzaron con una sola pulsacin.

Bloquea el sensor en un sentido bajo

1. Estara ms complacido si hubiera una luz de fondo en la rueda del mouse, pero esto no es lo principal! 2. 500 Hz no es suficiente, pero el presupuesto es el mismo)