

Placa Bosch PIE 631 FB1E

temporizador para 99xvlin, no es suficiente botn "boost" - no es necesario para dos rasguos rocosos (no fatal, pero los conozco y no es aceptable)

Apareci un error un par de veces por una razn desconocida, luego desapareci por s solo.

Si el tiempo de funcionamiento de la estufa fue de ms de 4 horas, entonces se apaga automticamente, lo que no es muy conveniente durante larga coccin.

Funcion durante meses el procesador fall. Se negaron a cambiar la estufa en el servicio - la han estado reparando durante 2 meses!!

No