

DVR Lexand LR-60

S, nada

Ninguno

No estable, con errores

No los marc usted mismo.

no

1) A pesar de la batera integrada, la grabadora se apaga inmediatamente despues de encenderla apagado. Si el adaptador salt del encendedor - ese par de segundos que insertas - no hay video 2) Problema con la grabacin en tarjetas de memoria. Aparece en cualquier resolucin. Cuando la tarjeta est llena en un 50 %, muestra el mensaje "Tarjeta lenta". Probado en Transcend de 16 GB recibido como regalo del propio Lexand y en Transcend de 32 GB comprado a un proveedor oficial. Por supuesto, las tarjetas se formatearon en el propio dispositivo.3) El cable de alimentacin (micro-USB) se ajusta desde la parte inferior. Inconveniente cuando se tira comida debajo del revestimiento. Potencialmente cargado con la prdida del cable.4) La lente sobresale del cuerpo.-Puede considerarse un detalle: el tipo de matriz no se indica en ninguna parte. Actualizacin: tarjeta SUNDISK Extreme instalada: desaparecieron los mensajes sobre la tarjeta lenta. Conclusin - no todas las tarjetas Clase 10 son igualmente tiles :(

muerto despues de 2 das de uso

No encontrado.

Los botones de control no estn resaltados!

Todava no hay tal cosa

no encontrado

no